



Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACh)

Datum izdavanja: 04/04/2006

Datum obrade: 11.02.2019

Verzija: 6.0

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjesa i podaci o pravnoj ili fizičkoj osobi

1.1. Šifra proizvoda

Vrsta kemijskog	:	Tvar
Naziv	:	Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)
Komercijalno ime/oznaka	:	Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)
EZ-br	:	265-076-1
CAS br	:	64741-75-9
REACH registrarski broj	:	01-2119489964-16-0019
Sifra proizvoda	:	12010001
Lokalna oznaka	:	12010001
IUPAC	:	Ostaci (nafta), hidrokrekirani
Kemijska oznaka	:	Ostaci (nafta), hidrokrekirani

1.2. Odgovarajuće identificirane upotrebe tvari ili smjese i upotrebe koje se ne preporučuju

1.2.1. Namjena proizvoda

Glavna kategorija upotrebe	:	Industrijska upotreba, Profesionalna upotreba
Podaci o industrijskoj/profesionalnoj upotrebi	:	Upotreba kao gorivo Proizvodnja tvari Razdvajanje tvari Nastajanje i razdvajanje tvari i smjesa Upotreba kao intermedijer Upotreba kod premazivanja Cestovne i građevinske primjene
Funkcijska kategorija ili kategorija upotrebe	:	Aditivi za građevinske materijale, Goriva, Sredstva za impregnaciju, Međuproizvodi
1.2.2. Namjene koje se ne preporučuju		

Nema dostupnih podataka

1.3. Podaci o dobavljaču sigurnosno-tehničkog lista:

SLOVNAFT, a.s.
Vlčie hrdlo 1
824 12 Bratislava - Slovakia
T +421-(0)2/4055-1111 - F +421-(0)2/5859-9759
slovnafreach@slonavaft.sk - www.slonavaft.sk

1.4. Broj telefona službe za izvanredna stanja:

Broj hitne pomoći	:	Podnikový dispečing 1: ++0421(0)2/4055 3344 Podnikový dispečing 2: ++0421(0)2/4055 2244 fax: ++0421(0)2/4055 8047 E-mail: podnikovydispecing1@slonavaft.sk , podnikovydispecing2@slonavaft.sk
-------------------	---	--

Zemlja	Službeni savjetodavno tijelo	Adresa	Broj hitne pomoći
HRVATSKA	Poisons Control Centre Institute of Medical Research & Occupational Health	Ksaverska Cesta 2 P.O. Box 291 HR-10000 Zagreb	+385 1 234 8342
HRVATSKA	Centar za kontrolu otrovanja Institut za medicinska istraživanja i medicinu rada	Ksaverska Cesta 2 p.p. 291 10000 Zagreb	+385 1 234 8342
SLOVAČKA	Národné toxikologické informačné centrum FN s poliklinikou University Hospital Bratislava	Limbová 5 833 05 Bratislava	+421 2 54 77 4 166
MAĐARSKA	Országos Kémiai Biztonsági Intézet (National Institute of Chemical Safety) Egészségügyi Toksikológiai Tájékoztató Szolgálat (Health Toxicological Information Service)	1437 Budapest PO Box 839 1097 Budapest, Nagyvárad tér 2	+36-80-20-11-99

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

2.1. Razvrstavanje tvari/smjesa:

Razvrstavanje prema Uredbi (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Akutna toksičnost (udisanje: plin), 4. kategorija opasnosti	H332
Reproaktivna toksičnost, 2. kategorija	H361
Karcinogenost, 1B. kategorija	H350
Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje, 2. kategorija	H373
Opasno za vodení okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija	H400
Opasno za vodení okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija	H410

Puni tekst H oznaka: vidi poglavje 16

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACh)

2.2. Elementi označivanja

Označivanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008 [CLP]

Piktogrami opasnosti (CLP) :



GHS07



GHS08



GHS09

Oznaka opasnosti (CLP) :

: Opasnost

: H332 - Štetno ako se udiše.

H350 - Može uzrokovati rak <nавesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.

H361 - Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.

H373 - Može uzrokovati oštećenje organa (krv, jetra, timus) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.

H410 - Vrlo otrovno za voden okoliš, s dugotrajnim učincima.

Oznake upozorenja (CLP) :

: P201 - Prije uporabe pribaviti posebne upute.

P260 - Ne udisati prašinu, dim, plin, maglu, aerosol, pare.

P273 - Izbjegavati ispuštanje u okoliš.

P281 - Nositи propisanu osobnu zaštitnu opremu.

P308+P313 - U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.

P501 - Odložiti sadržaj/spremnik u/na mjesto sakupljanja opasnog ili posebnog otpada sukladno lokalnim/regionalnim/nacionalnim/međunarodnim propisima

EUH fraze :

: EUH066 - Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože.

2.3. Ostale opasnosti

Dodatane informacije nisu dostupne

ODJELJAK 3: Sastav /podaci o sastojcima

3.1. Tvari

Vrsta tvari :

: UVCB

Naziv	Identifikacijska oznaka proizvoda	%
SN / 265-076-1 / Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)	(CAS br) 64741-75-9 (EZ-br) 265-076-1 (REACH-br) 01-2119489964-16-0019	100
aromatski ugljikovodici	-	<= 39,3
Polarnih ugljikovodici	-	<= 28
Zasićene ugljikovodici	-	<= 19,3
Asfalteni	(CAS br) 91995-23-2 (EZ-br) 295-284-8	<= 13,4

Puni tekst H-izjava: pogledajte odjeljak 16

3.2. Smjese

Nije primjenjivo

ODJELJAK 4: Mjere prve pomoći

4.1. Opis mjera prve pomoći

Opće mjere prve pomoći :

: Sumporovodik (H_2S) može se nakupljati u gornjem dijelu spremnika te doseći potencijalno opasne koncentracije.

Mjere prve pomoći nakon udisanja :

: U slučaju otežanog disanja, izvesti unesrećenog na svježi zrak te ga staviti u udoban položaj za disanje.

Ako je unesrećeni bez svijesti:

Nema disanja

Osigurati prohodnost dišnih puteva, a umjetno disanje prepustiti stručnom osobljju.

Ako je nužno, napraviti masažu srca i potražiti liječnički savjet.

Disanje

Postaviti u odgovarajući položaj.

Ako je nužno, primjeniti kisik.

U slučaju otežanog disanja potražiti liječničku pomoć.

Kod sumnje na udisanje H_2S (sumporovodik).

Spasioci moraju nositi uređaje za disanje, pojaz i uže za spašavanje, te slijediti upute za spašavanje.

Premjestiti unesrećenog na svjež zrak što je brže moguće.

Odmah započeti s umjetnim disanjem ako osoba ne diše.

Opskrba kisikom može pomoći.

Potražiti liječnički savjet za daljnje liječenje.

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACH)

Mjere prve pomoći nakon dodira s kožom

- : Ukloniti onečišćenu odjeću i obuću i odložiti ih na siguran način.
- Oprati zahvaćeno područje vodom i sapunom.
- Potražiti liječničku pomoć u slučaju iritacije kože, oticanja ili pojave upornog crvenila.
- Pri upotrebi visokotlačne opreme, može doći do ubrizgavanja proizvoda
- U slučaju ozljeda nastalih zbog visokog tlaka, odmah potražiti stručnu liječničku pomoć.
- Ne čekati da dođe do razvoja simptoma.
- Kod manjih opeklina hladiti opeklinu
- Držati opečeno područje pod hladnim mlazom vode najmanje pet minuta ili dok se bol ne smanji.
- Izbjeći hipotermiju (pothlađivanje) tijela.
- Ne stavljati led na opekolinu.
- Pažljivo ukloniti dijelove odjeće koji nisu priljepljeni.
- Ne pokušavati ukloniti dijelove odjeće zalipljene za opečenu kožu već odrezati rubne dijelove
- Potražiti liječničku pomoć u svim slučajevima opasnih opeklina.

Mjere prve pomoći nakon kontakta s očima

- : Oprezno ispirati vodom nekoliko minuta.
- Ukloniti kontaktne leće, ako postoje i ako to okolnosti dozvoljavaju.
- Nastaviti ispirati
- U slučaju iritacije, zamagljenog vida ili oticanja, potražiti liječnički savjet specijaliste.
- U slučaju prskanja vrućeg proizvoda u oko, odmah hladiti pod hladnim mlazom vode
- Odmah omogućiti stručan liječnički pregled i liječenje unesrećenoga.

Mjere prve pomoći nakon gutanja

- : Ne izazivati povraćanje.
- Zatražiti savjet lječnika.
- Osobi bez svijesti ne davati ništa na usta.

4.2. Najvažnije opasnosti i učinci proizvoda, akutni i odgođeni

Simptomi/ozljede nakon udisanja

- : nadražaj dišnog sustava zbog prevelikog izlaganja dimu, magli ili pari.

Simptomi/ozljede nakon dodira s kožom

- : suha koža

Do nadražaja može doći u slučaju ponovljenog ili produženog izlaganja.

Može izazvati opekoline u slučaju kontakta s proizvodom pri visokoj temperaturi.

Simptomi/ozljede nakon dodira s očima

- : Blaga iritacija oka.

Može izazvati opekoline u slučaju kontakta s proizvodom pri visokoj temperaturi.

Simptomi/ozljede nakon gutanja

- : očekivanih simptoma ima malo ili se ne očekuju.

U tom slučaju, može doći do mučnine i proljeva.

4.3. Napomena za osobu koja pruža prvu pomoć/liječnika:

Nikada ne koristiti benzin, petrolej ili druga otapala za pranje onečišćene kože.

ODJELJAK 5: Mjere gašenja požara

5.1. Prikladna sredstva za gašenje požara

Odgovarajuće otapalo

- : Pjena (samo obučeno osoblje). Vodena magla (samo stručno osoblje). Suhu kemijski prah. Uglijkov dioksid. Ostali inertni plinovi (sukladno propisima). Pjesak ili zemlja.

Neprikladna sredstva za gašenje

- : Ne usmjeravati puni mlaz vode direktno na proizvod koji gori. mogu prouzročiti prskanje i proširiti požar. Treba izbjegavati istovremenu upotrebu pjene i vode na istoj površini jer voda uništava pjenu.

5.2. Posebne opasnosti koje mogu nastati iz tvari ili smjesa

Reaktivnost

- : Ova tvar pluta te se može ponovo zapaliti na površini vode.

5.3. Mjere za suzbijanje požara

Zaštita tijekom gašenja požara

- : U slučaju izbijanja velikog požara ili u izoliranim ili slabo ventiliranim prostorima, nositi vatrootpornu zaštitnu odjeću i samostalni uređaj za disanje sa pozitivnim tlakom (SCBA) i zaštitom za cijelo lice.

Ostale informacije

- : Nepotpuno izgaranje vjerojatno će dovesti do povećanja složenih smjesa lebdećih čvrstih čestica i čestica u kapljevini, plinovima, uključujući ugljični monoksid. H₂S, SO_x (oksiidi sumpora) ili sumporna kiselina. nepoznati organski i anorganski spojevi.

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACH)

ODJELJAK 6: Mjere kod slučajnog ispuštanja

6.1. Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci u

6.1.1. Za nestručno osoblje

Zaštitna oprema

- : Mala izljevanja: obično je prikladna antistatička radna odjeća.
- Velika izljevanja: odijelo od antistatičkog materijala otpornog na kemikalije. ako je potrebno, otporno na toplinu i izolirano
- Radne rukavice koje jamče odgovarajuću otpornost na kemikalije, posebno na aromatske ugljikovodike.
- rukavice načinjene od PVA nisu vodootporne niti prikladne za upotrebu u hitnim situacijama
- Ako je moguće ili se očekuje kontakt s vrućim proizvodom, rukavice moraju biti otporne na toplinu i imati toplinsku izolaciju
- Radna kaciga.
- Antistatičke protuklizne sigurnosne cipele ili čizme
- ako je potrebno, otporno na toplinu
- Zaštitne naočale i/ili štitnik za lice, ako se očekuje ili je moguće prskanje ili kontakt s očima.
- Zaštita dišnog sustava:
- Može se koristiti zaštitna polu-maska ili zaštitna maska za cijelo lice s filtrom(ima) za organske pare/H₂S ili samostalni uređaj za disanje u skladu s izlivenom količinom i predviđenom razinom izlaganja. Ukoliko se ne može u potpunosti procjeniti situacija ili ako postoji nedostatak kisika koristiti samostalni uređaj za disanje.

Planovi za prvu pomoć

- : Zaustaviti ili izolirati istjecanje na izvoru, ako se to može učiniti na siguran način
- Izbjegavati izravan dodir s ispuštenom tvari.
- Stati uz vjetar
- U slučaju velikih istjecanja, uzbunuti stanovništvo u područjima niz vjetar.
- Osoblje koje nije uključeno udaljiti od područja izljevanja. Uzbunuti osoblje za hitne intervencije
- Osim u slučaju malih izljevanja,
- Ako je moguće, izvedivost postupka uvijek prepustite procjeni i savjetu stručne osobe koja je zadužena za upravljanje situacijom u hitnim slučajevima.
- Ukloniti sve izvore zapaljenja, ako se to može učiniti na siguran način (npr. električna energija, iskre, vatra, plamen)
- Ako je propisano, obavijestiti nadležna tijela u skladu sa svim primjenjivim zakonskim propisima.
- Kada postoji sumnja ili je dokazana prisutnost opasnih količina H₂S oko prolivenog proizvoda, mogu se odobriti dodatne ili posebne mjere uključujući ograničenja pristupa, upotrebu posebne zaštitne opreme, postupke te oposobljavanje osoblja.
- Ako je potrebno, ograditi proizvod suhom zemljom, pijeskom ili sličnim negorivim materijalima.
- Pričekati da se rastaljen proizvod ohladi na prirodan način
- Velika izljevanja mogu se pažljivo prekriti pjenom, ako je dostupna, kako bi se ograničilo stvaranje oblaka para.
- Ne koristiti direktni mlaz
- Unutar zgrada ili izoliranih prostora osigurati odgovarajuću ventilaciju.

6.1.2. Za osobu koja pruža prvu pomoć

Nema dostupnih podataka

6.2. Mjere zaštite okoliša

Sprječiti prodiranje proizvoda u kanalizaciju, rijeke ili druge vodene sustave ili podzemne prostore (tunele, podrumе, itd.)

Pokupiti razlivenu tekućinu pomoću odgovarajućeg nezapaljivog upijajućeg sredstva.

Prikupiti rasuti proizvod prikladnim mehaničkim sredstvima.

Prikupiti istrošen proizvod i druge materijale u prikladne posude ili spremnike za regeneriranje ili sigurno odlaganje.

U slučaju onečišćenja tla, ukloniti onečišćeno tlo i postupiti u skladu s lokalnim propisima.

Proizvod ima manju gustoću od vode:

U slučaju malih istjecanja u zatvorenim vodenim okruženjima, ograditi proizvod plutajućim branama ili drugom opremom.

Prikupiti proliveni proizvod apsorbiranjem posebnim plutajućim sredstvima za apsorbiranje

Ako je moguće, velika izljevanja u otvorenim vodama treba izolirati plutajućim branama ili drugim mehaničkim sredstvima.

Ako to nije moguće, nadzirati izljevanje te sakupiti proizvod obiranjem ili drugim prikladnim mehaničkim sredstvima.

Odluka o upotrebi raspršivača mora se prepustiti stručnjaku te, ako je potrebno, dobiti odobrenje od lokalnih vlasti

Proizvod čija je gustoća veća od gustoće vode potonuti će na dno, stoga intervencija često neće biti izvediva.

Ako je moguće, pokupiti proizvod i onečišćene tvari mehaničkim sredstvima i skladišti / zbrinuti u skladu s odgovarajućim propisima.

U posebnim situacijama (koje se trebaju procjeniti od slučaja do slučaja u skladu sa stručnom procjenom i lokalnim propisima), iskapanje jaraka na dnu zbog prikupljanja proizvoda ili zatrpanje proizvoda pijeskom može biti jedno od rješenja.

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACh)

6.3. Metode i materijali za sakupljanje i čišćenje

Za zadržavanje

: preporučene mjere temelje se na najvjerojatnijim scenarijima izljevanja za ovu tvar; ipak, lokalni uvjeti (vjetar, temperatura zraka, smjer i brzina valova/struja) mogu značajno utjecati na izbor odgovarajućih postupaka

Zbog toga se, ako je potrebno, treba obratiti lokalnim stručnjacima

Lokalni propisi mogu također propisivati ili ograničiti postupke

Koncentracija H₂S u gornjim dijelovima spremnika može dostići opasne vrijednosti osobito u slučaju proizvedenog skladištenja.

Ova situacija posebno se odnosi na postupke koji uključuju direktno izlaganje parama u spremniku.

Izljevanje ograničenih količina proizvoda osobito na otvorenom uz brzo širenje para predstavlja dinamičke situacije koje će vjerojatno ograničiti izlaganje opasnim koncentracijama.

Obzirom da H₂S ima veću gustoću od zraka okoline, moguća iznimka može se odnositi na povećanje opasnih koncentracija na posebnim mjestima poput jaraka, ulegnuća tla ili izoliranih prostora.

Međutim, u svim navedenim okolnostima, prikladne mjere moraju se procijeniti od slučaja do slučaja.

6.4. Odnosi se na druge odlomke

Nema dostupnih podataka

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladištenje

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje

Mjere opreza za sigurno rukovanje

: Prije upotrebe zatražiti posebne upute. Osigurati pridržavanje svih važećih odredaba koje se odnose na rukovanje i skladištenje zapaljivim proizvodima. Držati dalje od topline/iskrenja/otvorenog plamena/vrućih površina. Ne jesti, piti ili pušiti tijekom upotrebe ovog proizvoda. Mora se izraditi posebna procjena opasnosti od udisanja sumporovodika (H₂S) prisutnog u gornjem dijelu spremnika, izoliranim prostorima, u ostatku proizvoda, spremniku za odlaganje otpada i otpadnim vodama te ne nanamjernim ispuštanjem kako bi se utvrdili nadzorne mjere u skladu s lokalnim uvjetima. Izbjegavati kontakt s vrućim proizvodom. Izbjegavati ispuštanje proizvoda u okoliš. Poduzeti mjere opreza protiv statičkog elektriciteta. Uzemljiti/povezati spremnike, rezervoare i opremu za prijenos/prihvrat. Para je teža od zraka. Izbjegavati nakupljanje u jamama i izoliranim prostorima. Izbjegavati kontakt s kožom. Poduzeti mjere opreza pri rukovanju vrućim proizvodom kako bi izbjegli opekotine. Prema zahtjevu koristiti prikladnu osobnu zaštitnu opremu. Za više informacija u vezi zaštitne opreme i radnih uvjeta pogledati Scenarij izloženosti. Ne udisati pare. Osigurati provođenje odgovarajućih mjera održavanja prostorija/pogona. Ne dopustiti nakupljanje onečišćenih tvari na mjestu rada niti se smiju držati po džepovima. Držati dalje od hrane i pića. Nakon rukovanja dobro oprati ruke. Skinuti onečišćenu odjeću na kraju radnog vremena.

7.2. Uvjeti za sigurno skladištenje, uključujući nekompatibilnosti

Tehničke mjere i uvjeti skladištenja

: Prije ulaska u spremnike za skladištenje i početka svakog rada u zatvorenim prostorima, provjeriti sadržaj kisika, sumporovodika (H₂S) i zapaljivost atmosfere. Prazni spremnici mogu sadržavati zapaljive ostatke proizvoda. Ne zavarivati, lemiti, bušiti, rezati ili paliti prazne spremnike osim ako nisu pravilno očišćeni.

Uvjeti skladištenja

: Čišćenje, pregled i održavanje unutarnje konstrukcije spremnika za skladištenje prepustiti isključivo odgovarajuće opremljenom i sposobljenom osobljju kao što je određeno nacionalnim, lokalnim propisima ili odredbama tvrtke. Skladištiti u dobro ventiliranom prostoru.

Područje skladištenja

: Koristiti i skladištitи samo na otvorenom ili u dobro ventiliranom prostoru. Raspoloživoj prostoru, konstrukcija spremnika, oprema i radni postupci moraju biti u skladu s važećim europskim, nacionalnim i lokalnim zakonodavstvom. Skladišne instalacije trebaju biti projektirane s prikladnim branama u slučaju istjecanja ili izljevanja. Skladištiti odvojeno od oksidirajućih sredstava.

Posebni propisi za pakovanje

: Ako se proizvod isporučuje u spremnicima: Držati samo u originalnom spremniku ili u spremniku prikladnom za ovu vrstu proizvoda. Držati spremnike čvrsto zatvorene i pravilno označene.

Materijali za pakovanje

: Preporučeni materijali: Za presvlake spremnika ili unutarnjih stijenki spremnika koristiti posebno odobrene tvari za upotrebu s ovim proizvodom. neke sintetičke tvari mogu biti neprikladne za izradu spremnika ili unutarnjih stijenki spremnika ovisno o specifikaciji tvari i namjeni. Uskladenost treba provjeriti zajedno s proizvođačem.

7.3. Posebne upotrebe

Dokumentacija za sigurno rukovanje je dostupna na svakoj proizvodnoj lokaciji, a uključuje odabir tehničke, administrativne i osobne zaštitne opreme u skladu sa sustavom upravljanja na bazi rizika.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izloženošću / osobna zaštita

8.1. Nadzorni parametri

SN / 265-076-1 / Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) (64741-75-9)

European Union	IOELV TWA (mg/m ³)	0,002 mg/m ³ Benzo (a) piren
European Union	IOELV STEL (mg/m ³)	0,01 mg/m ³ Benzo (a) piren

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACh)

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) (64741-75-9)

DNEL/DMEL (Radnici)

Akutno - sustavni učinci, udisanje	4700 mg/m ³
Dugotrajno - sustavni učinci, kožni	0,065 mg / kg tjelesne mase / dan
Dugotrajno - sustavni učinci, udisanje	0,12 mg/m ³

DNEL/DMEL (Opća populacija)

Dugotrajno - sustavni učinci, oralni	0,015 mg / kg tjelesne mase / dan
PNEC (Oralno)	

PNEC oralno (sekundarno trovanje) 66,7 mg/kg hrane oralno za predatori

8.2. Kontrolne mjere izloženosti

Osnovna zaštitna oprema

: Rukavice. Zaštitne naočale. Zaštitna odjeća. Plinska maska s filterom tipa A.



Zaštita ruku

: Nosit rukavice otporne na kemikalije (u skladu s normom EN 374) uz osposobljavanje za rad s posebnim uvjetima rada. Rukavice se moraju povremeno provjeravati i zamijeniti u slučaju istrošenosti, perforacije ili onečišćenja.

Zaštita očiju

: U slučaju mogućeg prskanja, koristiti potpunu zaštitu za glavu i lice (štitnik i/ili zaštitne naočale). U slučaju mogućeg kontakta, koristiti zaštitu (štitnik i/ili sigurnosne naočale).

Zaštita kože i tijela

: Koristite prikladnu zaštitnu odjeću kako bi spriječili izlaganje kože.

Zaštita dišnih puteva

: kako bi se spriječio nadražaj dišnog sustava izlaganje svesti na najmanju moguću mjeru. Ukoliko se razine izlaganja ne mogu odrediti, procijeniti uz odgovarajuću pouzdanost ili u slučaju mogućeg nedostatka kisika, koristiti samostojeće uređaje za disanje. Ako je nužno, odobrenu opremu za zaštitu dišnog sustava koristiti pri rukovanju vrućim proizvodom u izoliranim prostorima: priloženu zaštitnu masku za lice s uloškom/filterom tipa "A" ili samostalnim uređajem za disanje .

Zaštita od opasnosti uslijed djelovanja topline

: Nema u standardnim uvjetima.

Ograničavanje i nadgledanje eksplozije u okolišu

: Skladištenje gotovih proizvoda u zatvorenim spremnicima (npr. spremnici, bačve, kantice). Skladištenje ukupnog otpada koji sadrži hlapljive organske spojeve (VOC) u zatvorenim, sigurnosnim spremnicima (spremnici za rasuti teret, spremnici za poluproizvode, bačve). Pare stripirane iz otopine, spaliti, apsorbirati ili adsorbirati kad je to neophodno. Koristiti uređaje za povrat para kada je to neophodno. Pažljivo rukovati tvarima da se ispuštanje u okoliš svede na minimum.

Ograničenje i nadziranje izloženosti korisnika

: Dokumentacija za sigurno rukovanje je dostupna na svakoj proizvodnoj lokaciji, a uključuje odabir tehničke, administrativne i osobne zaštitne opreme u skladu sa sustavom upravljanja na bazi rizika.

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

9.1. Osnovni podaci o fizikalno kemijskim svojstvima

Agregatno stanje

: Kruto

Boja

: crna

Miris

: karakterističan miris.

Talište

: 30 -128 °C

Vrelište

: 326 °C

Plamište

: > 180 °C

Tlok pare

: 0,02 - 0,791 kPa na 120°C

Gustoća

: 1007 kg/m³ na 20 °C

Temperatura samozapaljenja

: > 400 °C

Viskoznost

: 850,7 m²/s na 20°C

9.2. Ostale informacije

Bilo koja dodatna informacija o kvaliteti proizvoda biti će navedena u Ispitnom izvješću.

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Ova tvar pluta te se može ponovo zapaliti na površini vode.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilno pri normalnim uvjetima.

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACh)

10.3. Mogućnost opasne reakcije

Nema dostupnih podataka

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati

Mogu se zapaliti uslijed djelovanja topline, iskri, statičkog elektriciteta ili plamena.

10.5. Nekompatibilni materijali

Dodir s jakim oksidansima (peroksidi, kromati, itd.) može uzrokovati opasnost od požara.

10.6. Opasni proizvodi raspada

Prekomjerno zagrijavanje iznad najviše preporučene temperature tijekom rukovanja i skladištenja može uzrokovati razgradnju tvari i stvaranje nadražljivih para i dima.

ODJELJAK 11:Podaci o toksičnosti

11.1. Podatci o toksičnosti

akutna toksičnost : Udisanje:plina: Štetno ako se udiše.

SN / 265-076-1 / Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) (64741-75-9)

LD50 oralno štakor	> 5000 mg/kg
LD50 dermalno štakor	> 2000 mg/kg
LC50 udisanje štakor (mg/l)	> 3600 mg/m³
ATE CLP (plinovi)	4500,000 ppm/4h

Nagrizanje ili nadraživanje kože	: Neklasifikovan
Teško oštećivanje ili nadraživanje očiju	: Neklasifikovan
Izazivanje preosjetljivosti dišnih putova ili kože	: Neklasifikovan
Mutageni učinak na zametne stanice	: Neklasifikovan
Kancerogenost	: Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
Reproducativna toksičnost	: Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete.
STOT – jednokratno izlaganje	: Neklasifikovan
STOT – ponavljano izlaganje	: Može uzrokovati oštećenje organa (krv, jetra, timus) tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.
opasnost od aspiracije	: Neklasifikovan

ODJELJAK 12:Ekološki podaci

12.1. Toksičnost

SN / 265-076-1 / Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) (64741-75-9)
LC50 ribe 1
EC50 Daphnia 10
EC50 ostali vodeni organizmi 1
LC50 ribe 1
EC50 Daphnia 2

12.2. Postojanost i razgradljivost

SN / 265-076-1 / Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) (64741-75-9)
Postojanost i razgradljivost Nije lagano bio-razgradiv (prema OECD-kriterijima).

12.3. Bioakumulacijski potencijal

Nema dostupnih podataka

12.4. Pokretljivost u tlu

Nema dostupnih podataka

12.5. Rezultati ocjene PBT i vPvB svojstava

SN / 265-076-1 / Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) (64741-75-9)
Rezultati utvrđivanja PBT-svojstava Antracen nije prisutan u tom tvari na veće od 0,1%. Niti jedan drugi reprezentativni ugljikovodici strukture je utvrđeno da ispunjavaju kriterije PBT / vPvB.

12.6. Drugi štetni učinci

Nema dostupnih podataka

ODJELJAK 13:Postupanje s otpadom

13.1. Način postupanja s otpadom

Regionalno zakonodavstvo (otpad) : Europski parlament i Direktiva Vijeća 2008/98 / EZ od 19. studenoga 2008. o otpadu i ukidanju pojedinih direktiva.Odlaganje mora biti učinjeno u skladu sa službenim propisima.

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACh)

Postupak obrade otpada

: Sakupiti i odložiti otpad u skladu s lokalnom zakonskom regulativom. Oporaba otpada kod vanjskog obrađivača i recikliranje otpada trebaju biti u skladu s važećim lokalnim i/ili nacionalnim propisima. Vanjsko obnavljanje i zbrinjavanje otpada treba biti u skladu s primjenjivim lokalnim i/ili nacionalnim propisima. Gdje je moguće (npr. u nedostatku značajnog onečišćenja), recikliranje rabljene tvari je izvedivo i preporučljivo.

Preporuke za zbrinjavanje otpadnih voda

: Ne dozvoliti da završi u kanalizaciji, ovu tvar i njen spremnik odlagati na mjestu za zbrinjavanje problematičnog otpada. Ne dozvoliti da dospije u kanalizaciju. Otpatke i spremnike more se ukloniti na siguran način.

Preporuke za zbrinjavanje otpada

: Odmah očistiti mesta izljevanja i zbrinuti otpad na siguran način. Zbrinuti otpad ili rabljene vreće/spremnike u skladu s lokalnim propisima.

dodatne obavijesti

: (*) Opasan otpad sukladno smjernici 91/689/EEC. Pravilo(a) europskog kataloga otpada (odлука 2001/118/CE): Krajni korisnik je odgovoran za najprikladnije označavanje sukladno trenutnoj upotrebi tvari, nečistoćama ili izmjenama.

Ekologija - otpadni materijali




: Opasan otpad. Izbjegavati ispuštanje proizvoda u otpadne vode. Zbrinjavanje u spalionicama na visokim temperaturama (> 1200 °C).

Šifra europskog popisa otpadnih voda (CED)

: 05 01 17 - bitumen

ODJELJAK 14: Podaci o prijevozu

U skladu sa zahtjevima ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	RID	ADN	IMDG	IATA
14.1. UN broj				
3257	3257	3257	3257	3257
14.2. UN broj za pomorski prijevoz				
ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N.,	ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N.,	ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N.,	ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N.,	ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N.,
Opis dokumenata za transport				
UN 3257 ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., (OSTACI - NAFTA, HIDROKREKIRANI) 9, III, (D), OPASNO ZA OKOLIŠ	UN 3257 ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., (OSTACI - NAFTA, HIDROKREKIRANI) 9, III, OPASNO ZA OKOLIŠ	UN 3257 ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., (OSTACI - NAFTA, HIDROKREKIRANI) 9, III, OPASNO ZA OKOLIŠ	UN 3257 ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., (OSTACI - NAFTA, HIDROKREKIRANI) 9, III, MORSKI POLUTANT / OPASNO ZA OKOLIŠ	UN 3257 ZAGRIJANA TEKUĆINA, N.D.N., (OSTACI - NAFTA, HIDROKREKIRANI) 9, III, OPASNO ZA OKOLIŠ
14.3. Klasifikacijske oznake opasnosti za prijevoz				
				
14.4. Skupina pakiranja				
III	III	III	III	III
14.5. Opasnosti za okoliš				
Opasno za okoliš : Da	Opasno za okoliš : Da	Opasno za okoliš : Da	Opasno za okoliš : Da Morski polutant : Da	Opasno za okoliš : Da
14.6. Klasifikacijski kod :				
M9	M9	M9		
14.7. Kemmlerov-broj				
99	99			
14.8. Dodatne informacije				
Oznaka ograničenja pri transportu kroz tunele (ADR) : D		Broj plavih konusa / svjetala (ADN) : 0	EmS-br. (vatra) : F-A EmS-br. (izljevi) : S-P	Upute za pakiranje PCA (IATA) : Zabranjena Upute za pakiranje CAO (IATA) : Zabranjena
Primjenjuje se odstupanje od opasnih tvari (količina tekućina ≤ 5 litara ili neto mase krutih ≤ 5 kg)				
OPASNO ZA OKOLIŠ				

ODJELJAK 15: Podaci o propisima

15.1. Sigurnosni, zdravstveni i propisi/zakoni za zaštitu okoliša

15.1.1. EZ-propisi

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) nije na popisu kandidata REACH

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC) nije na popisu REACH Prilog XIV

Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

Sigurnosno tehnički list

sukladan Uredbi (EZ) br. 2015/830(REACh)

Dozvola i/ili ograničenja upotrebe (Dodatak XVII):

3. Tekuće tvari ili smjese koja se smatra opasnim sukladno ili ispunjavaju kriterije za bilo koji od sljedećih razreda opasnosti ili kategorija navedenih u Dodatu I. Uredbe (EZ) br 1272/2008	Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)
28. Tvari koje se pojavljuju u Dijelu 3. Priloga VI Uredbe (EZ) br 1272/2008 klasificirano kao karcinogeno kategorije 1A ili 1B (Tablica 3.1) ili karcinogen kategorije 1 ili 2 (tablica 3.2), a navedeni su kako slijedi: carcinogen kategorija 1A (tablica 3.1) / carcinogen kategorije 1 (Tablica 3.2) navedene su u Dodatu 1. karcinogen kategorije 1B (Tablica 3.1) / carcinogen kategorije 2 (tablica 3.2) navedene u Dodatu 2	Ostatak vakuum destilacije, sirovina za komorno koksiranje (RHC)

15.1.2. Nacionalni propisi

UREDBA (EZ) br. 1907/2006 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 18. prosinca 2006 o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH),

UREDBA (EZ) br. 1272/2008 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 16. prosinca 2008, o razvrstavanju, označivanju i pakiraju tvari i smjesa, o izmjeni i stavljanju izvan snage Direktive 67/548/EEZ i Direktive 1999/45/EZ i o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006

Direktiva 2008/98/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća od 19. studenoga 2008. o otpadu i ukidanju određenih Direktiva;

UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/830 od 28. svibnja 2015., o izmjeni Uredbe (EZ) br. 1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH),

15.2. Procjena kemijske sigurnosti

Ocenjivanje kemijske sigurnosti : Za ovaj materijal je provedeno utvrđivanje kemijske sigurnosti

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Izmjene u STL-u : Sigurnosno tehnički list ažurirana u skladu s Uredbom Komisije (EU) 2015/830

Izvori podataka : CONCAWE registracijski dosje.

Instrukcije (pl.) : Prije prvog rukovanja, skladištenja ili korištenja ove tvari, zaposlenici moraju biti obaviješteni.

Puni tekst ili H- i EUH-fraze::

Acute Tox. 4 (Inhalation:gas)	Akutna toksičnost (udisanje: plin), 4. kategorija opasnosti
Aquatic Acute 1	Opasno za vodenim okoliš – akutna opasnost, 1. kategorija
Aquatic Chronic 1	Opasno za vodenim okoliš – kronična opasnost, 1. kategorija
Carc. 1B	Karcinogenost, 1B kategorija opasnosti
Repr. 2	Reproducativna toksičnost, 2. kategorija opasnosti
STOT RE 2	Specifična toksičnost za ciljane organe – ponavljano izlaganje, 2. kategorija opasnosti
H332	Štetno ako se udije
H350	Može uzrokovati rak <navesti način izloženosti ako je nedvojbeno dokazano da niti jedan drugi način izloženosti ne uzrokuje takvu opasnost>.
H361	Sumnja na moguće štetno djelovanje na plodnost ili mogućnost štetnog djelovanja na nerođeno dijete
H373	Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti
H400	Vrlo otrovnog za vodenim okoliš
H410	Vrlo otrovnog za vodenim okoliš, s dugotrajnim učincima.
EUH066	Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože

Oznake obavijesti (CLP):

P201	Prije uporabe pribaviti posebne upute.
P260	Ne udisati prašinu, dim, plin, pare
P273	Izbjegavati ispuštanje u okoliš
P281	Nositi propisanu osobnu zaštitnu opremu.
P308+P313	U SLUČAJU izloženosti ili sumnje na izloženost: zatražiti savjet/pomoć liječnika.
P501	Odložiti sadržaj/spremnik u/na ...

Ova informacija se zasniva na našem trenutnom znanju i namjera je opisati proizvod samo u svrhu zdravstvenih, sigurnosnih i zahtjeva zaštite okoliša. Stoga se ne bi smjela tumačiti kao garancija bilo koje specifične značajke proizvoda.